



..... LIMITE DA ÁREA DE INTERVENÇÃO | ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA

**OPERAÇÃO VIVER E CONVIVER | ESPAÇOS URBANOS E VERDES DE UTILIZAÇÃO COLETIVA**

- V1 - RECONFIGURAÇÃO DO LARGO DA IGREJA PAROQUIAL, DA ALAMEDA DO BOM JESUS E DA RUA E TRAVESSA EN.ª LOSA FARIA
- V2 - CONDIÇÃOAR OU ELIMINAR O ESTACIONAMENTO E EQUIPAR COM MOBILIÁRIO ADEQUADO OS LARGOS DE AGROLONÇO E DE AMÂNDIO TEIXEIRA.
- V3 - VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO DE ESTADIA E CONTEMPLAÇÃO, NOMEADAMENTE ATRAVÉS DA COMPONENTE ARBÓREA E ARBUSTIVA E DO MOBILIÁRIO URBANO
- V4 - RECUPERAÇÃO E EXPANSÃO DE ESPAÇO VERDE RIBEIRINHO
- V5 - CRIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS / PRAÇAS

**OPERAÇÃO CONETAR E COMUNICAR | INFRAESTRUTURAS**

- C1 - ESTRUTURAÇÃO DE PERCURSOS AMIGÁVEIS**
- PERCURSO AMBIENTAL / DE RECREIO JUNTO AO RIO CÁVADO ( existente | a criar )
  - PERCURSO CULTURAL / DO PATRIMÓNIO
    - EDIFÍCIOS COM VALOR PATRIMONIAL OU DE QUALIDADE
  - PERCURSO CULTURAL / RELIGIOSO - CAMINHO DE SANTIAGO
  - PERCURSO CICLÁVEL / ECOVIA DO LITORAL NORTE
- C2 - REPERFILAR A EN13 / AV. VISCONDE DE SÃO JANUÁRIO, ASSUMINDO UM CARÁTER DE AVENIDA URBANA CRIANDO UMA FUSÃO ENTRE OS DOIS LADOS DO AGLOMERADO**
- C3 - INCREMENTO DO CARÁTER PEDONAL NA R. PRIOR GONÇALO VIANA**
- C4 - PARQUES DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO A CRIAR, DESCOBERTO / SUBTERRÂNEO**
- C5 - SENTIDOS DE TRÂNSITO ( nas vias não assinaladas mantém-se os dois sentidos )**
- SENTIDO ÚNICO A MANTER
- C6 - REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO**
- C7 - CORREÇÃO DAS SEGUINTES DISFUNCIONALIDADES DO ESPAÇO PÚBLICO**
- |   |   |
|---|---|
| <b>INSEGURANÇA</b>                      | <b>CONFLITOS DE TRÂNSITO</b>                  |
| ✱ TRÂNSITO/ VELOCIDADE EXCESSIVA        | ○ PONTOS DE CONFLITO                          |
| — AUSÊNCIA DE PASSEIO                   |   |
| <b>USO / TIPOLOGIA</b>                  | <b>ACESSIBILIDADES</b>                        |
| ● OBSTÁCULOS                            | ♿ IMPOSSIBILIDADE DE ATRAVESSAMENTO ACESSÍVEL |
| ■ DESARTICULAÇÃO DE MATERIAIS           |   |
| ■ EXIGUIDADE DO ESPAÇO                  | <b>ESTACIONAMENTO</b>                         |
| ■ ZONA VENTOSA                          | ■ CARENÇA                                     |
| ■ IRREGULARIDADE ALTIMÉTRICA DO PASSEIO | ■ INFORMAL DESADEQUADO                        |
| ■ DESQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO             |   |
|   | <b>MOBILIÁRIO URBANO</b>                      |
|   | ① LOCALIZAÇÃO                                 |
|   | ② CARENÇA                                     |

**PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA DE FÃO**  
TERAPÉUTICA PARA O ESPAÇO PÚBLICO

